

Hinweise zur Montage von PC-TS35Z (Metall-Befestigung für Tragschiene TS35) bei POWER COMPACT Geräten.

Inhalt:

- Metall-Befestigung PC-TS35Z
- 4 Schrauben M3x5 mit Torx-Antrieb
- Montageanleitung

Montage:

- Metall-Befestigung mit den 4 beiliegenden Schrauben auf der gewünschten Seite montieren.
- Zuglasche ragt über die Gehäuseunterkante hinaus.
- Bild 1 zeigt Montage auf der linken Seite.
- Bild 2 zeigt Montage auf der rechten Seite (nicht bei allen Gerätevarianten möglich).




Bild 1




Bild 2